

附件

长治市城区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-090	9月11日	长治市	城区	长治市火车站站前路	长治市明峰家私有限公司	中国山西省长治市城区解放西街36号	未落实VOCs整治要求	现场检查时，企业切割打磨等部分工序正在生产。检查时喷涂工序未生产，已配备VOCs治理设备。发现问题：1. 木材切割及打磨等其它工序地面粉尘严重，无组织排放问题较大；2. 与工人沟通，家具手工涂漆工序在其中一厂房内进行，未配备废气治理措施，与工人沟通有视频为证。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-091	9月9日	长治市	城区	长治市城区丰祥路	长治市城区丰祥路鑫环新能源院内24号仓库	中国山西省长治市城区丰祥路	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产，企业不能提供营业执照等证明文件，生产原材料和半成品堆放于仓库内，内有切割机等10余台设备，现场操作工人3人，地面有切割产生的粉尘和碎屑，未配备任何污染防治措施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-092	9月8日	长治市	城区	长治市南环东街138号	长治市潞安合力机械有限责任公司	中国山西省长治市城区南二环	未落实VOCs整治要求	现场检查时企业正在生产，营业执照，环评报告，环评批复材料齐全，环保竣工验收工作已于城区环保局报备。发现问题：1. 下料车间进行火焰切割作业，切割机上安装移动集尘设施，但未启动，现场检查时烟尘非常严重；2. 检查时，托管车间人工刷漆正在进行，未配备任何VOCs处理设备，无组织排放严重；3. 喷漆房外存在喷漆后成品，地面有露天喷漆痕迹；4. 焊接工序配备移动烟尘收集设施，但未正常开启，烟气较大。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日