

附件

菏泽市成武县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-029	9月15日	菏泽市	成武县	天宫镇	成武县天宫镇干李庄窑厂	中国山东省菏泽市成武县S254	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产。已安装在线监测设备，但未联网、未验收。	进一步调查核实，存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百条第（三）项，立案处罚。	10月20日
SD-07-030	9月15日	菏泽市	成武县	永昌街道办事处	成武县永昌新型建材厂	中国山东省菏泽市成武县	治污设施正常运行	现场检查时，该企业正在生产。1.脱硫塔浆液呈酸性；2.已安装在线监测设备，但未联网、未验收。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日