

附件

菏泽市巨野县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-034	9月5日	菏泽市	巨野县	巨野县东环路南段路西	巨野尚嘉纺织有限公司	中国山东省菏泽市巨野县G327(麟台路)	未落实VOCs整治要求	现场检查时该公司正在生产,存在问题:该公司印染废水处理站产生大量臭气,无组织排放,对周边环境影响较大,未按照环评要求安装废气治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日
SD-07-035	9月5日	菏泽市	巨野县	柳林镇政通街东段路南	巨野阔达木业有限公司	中国山东省菏泽市巨野县	治污设施不正常运行	现场检查时该公司未生产,存在问题:车间三个收尘设备已拆除未使用,造成粉尘无组织排放。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	10月20日
SD-07-036	9月4日	菏泽市	巨野县	东环路北段路东	巨野顺源木业有限公司	中国山东省菏泽市巨野县G327(麟台路)	工业粉尘无组织排放	检查时该企正在生产,存在问题:切片粉碎车间半封闭,产生较大扬尘,无组织排放,未按环评要求建设回收处理设施。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日