

附件

菏泽市牡丹区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-044	9月13日	菏泽市	牡丹区	高庄镇	菏泽市雷泽湖新型材料有限公司	山东省菏泽市牡丹区S261	治污设施不正常运行	经现场检查，企业正在生产，存在问题：1.企业安装了脱硫设施，但脱硫设施碱液池有裂缝，脱硫碱液渗出后沿两条隧道中间的过道外流；2.企业已安装在线监测设备但未委托第三方运维公司进行运维管理。通过现场查询机器历史记录，2018年8月15日至2018年9月6日在线监测无相关历史数据；2018年9月7日15时至2018年9月13日16时氮氧化物、二氧化硫和颗粒物在线监测数据存在明显异常（全部数据为零），现场未给出合理说明；3.该企业在线监测所用标气生产日期为2017年5月，已过1年保质期；4.物料堆场未覆盖；5.破碎车间防尘抑尘措施不到位，大量破碎粉尘无组织排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关拘留条件的，及时移送。	10月20日
SD-07-045	9月12日	菏泽市	牡丹区	黄罡镇	山东源丰生物科技有限公司	山东省菏泽市牡丹区国花大道	治污设施不正常运行	现场检查时企业正在生产，存在问题：液体制剂生产车间无组织废气收集不完全气味大，悬浮剂生产车间灌装线上装有集气罩，但现场检查时废气处理设施未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关拘留条件的，及时移送。	10月20日