

附件

济南市天桥区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-002	9月14日	济南市	天桥区	泺口街道	山东省济南市天桥区新赵路971号三爱弗施工场地	山东省济南市天桥区新赵路971号	建筑工地未落实“六个百分之百”要求	在现场检查时,该工地正在施工。该工地属于拆除完毕后工地,正在进行老楼整修和全场硬化施工,无扬尘防治设施。本信访件中举报问题属实。现场发现问题有:1.裸露地面未覆盖;2.主体道路未硬化;3.无扬尘污染防治措施,未落实“六个百分之百”要求;4.9月13号夜间有运输车出入,运送搅拌料。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	9月30日