

附件

聊城市茌平县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-015	9月14日	聊城市	茌平县	茌平县菜屯镇	茌平县凯通木业有限公司	中国山东省聊城市茌平县S254	治污设施不正常运行	检查时正在生产，存在问题：锯切生产线有两条，其中一条配备有布袋除尘器，未生产；另一条生产线布袋除尘器故障正在维修，但该锯切生产线正在生产。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日