

附件

淄博市高青县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-006	9月15日	淄博市	高青县	青苑路7号	高青如意纺织有限公司	山东省淄博市高青县利居路	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，企业投产项目已经环保审批。存在问题：1.染色烘干生产线正在生产，产生有机废气，环评审批要求其建立水喷淋+光催化氧化废气处理设施，但实际仅建设了水喷淋废气处理设施；2.烧毛、退浆工序正在生产，产生有机废气，环评批复要求建立水喷淋+过滤除尘+光催化氧化废气处理设施，但实际仅建设水喷淋。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日