

附件

安阳市安阳县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-113	9月4日	安阳市	安阳县	永和镇	河南省多溢利生物科技有限公司	中国河北省安阳市安阳县	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产，在糠醛生产工序中，反应釜所产生的气体收集不完全，部分经抽风机和窗户排放到室外。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日