

附件

焦作市博爱县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-219	9月15日	焦作市	博爱县	柏山镇	骏丰商贸有限公司	中国河南省焦作市博爱县	工业粉尘无组织排放	该项目现处于停产整改阶段，存在问题：原煤装卸工序露天作业；储煤场的分选、配煤、破碎等易产生粉尘作业面未能做到全部密闭；干法筛分、破碎等产生粉尘的设备未安装除尘装置；干法分选、破碎、筛分机皮带运输未采取密闭措施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
HN-07-220	9月9日	焦作市	博爱县	鸿昌街道办事处	金德利帝壹城项目工地	中国河南省焦作市博爱县S237(海华路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该公司正在基础施工，存在问题：1. 工地部分道路未全部硬覆盖；2. 四个雾抛机不能正常使用，二个雾抛机没通电，另二个雾抛机备桶内无水；3. 工地管理较混乱，防尘设施基本都处于闲置状态。现场发现有运砖的车辆未进行冲洗随意进入情况。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-221	9月9日	焦作市	博爱县	博爱县工业集聚区	河南中轴中汇汽车零部件有限公司	中国河南省焦作市博爱县	排污口不规范	该公司铸造车间正在生产，存在问题：除尘器监测采样孔未按要求封闭	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
HN-07-222	9月3日	焦作市	博爱县	博爱县清化镇街道办事处	城南加油站	中国河南省焦作市博爱县玉祥路	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时正在营业，存在问题：加油机抬枪加油时，有明显异味，经查油气回收管路未连接，回收油气直排。储油罐无油气回收装置。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日