

附件

开封市禹王台区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-107	9月16日	开封市	禹王台区	汪屯乡	开封鑫之辉汽车销售服务有限公司	中国河南省开封市禹王台区汪屯乡马头村虹桥街545号	治污设施不正常运行	现场检查，该企业正在营业，存在问题：1. 废气治理设施不正常运行，该单位活性炭吸附装置未填充活性炭；2. 排污口不规范，喷漆废气排放口离地高度只有4米，不足15米。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
HN-07-108	9月10日	开封市	禹王台区	南郊乡	银三角钢结构工程有限公司	中国河南省开封市禹王台区南郊乡310国道路北	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：焊接工序配套的移动式焊接烟尘除尘器未使用	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-109	9月10日	开封市	禹王台区	汪屯乡	开封市龙源新型建材有限公司	河南省开封市禹王台区汪屯乡河南省地质环境监测院院内	工业粉尘无组织排放	现场检查，该企业正在生产，存在问题：无环保手续，生产工序和物料堆放场未采取防尘降尘措施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
HN-07-110	9月6日	开封市	禹王台区	禹王台区汪屯乡马头村	开封祥瑞汽车贸易有限公司	中国河南省开封市禹王台区汪屯乡马头村310国道与开杞路交叉口	治污设施不正常运行	现场检查，该企业正在经营，存在问题：1. 活性炭吸附装置未安装纤维棉吸附器，活性炭未完全填充，说明书中活性炭填充量为100公斤，实际填充量不足10公斤，且已被油漆包裹，失去吸附能力；2. 说明书中要求活性炭每月更换两次，每次100公斤，但该单位2017年7月至今只更换了两箱活性炭(约60公斤)，不能保证废气处理设施处理效果。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
HN-07-111	9月4日	开封市	禹王台区	禹王台区华夏大道	开封市鑫森古建筑工程有限公司	中国河南省开封市开封市市辖区G220(机场北路)华夏大道和平水产对面	未安装治污设施	现场检查，该单位未生产，但有近期生产痕迹，存在问题：部分切割设备未配套除尘设施，生产区域为开放式厂棚。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-112	9月4日	开封市	禹王台区	禹王台区南郊乡	南郊乡小苏村二队金仕达铝制品加工厂旁无名建筑渣场	中国河南省开封市开封市南郊乡小苏村金仕达铝制品加工厂旁边（G310国道北邻）	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现,该堆场面积约800平米,物料露天堆放,未进行苫盖,易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	9月30日