

附件

濮阳市工业园区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-273	9月10日	濮阳市	工业园区	濮阳市工业园区昌湖街道办事处	濮阳市亨通塑业有限公司	中国河南省濮阳市工业园区S209西侧	治污设施不正常运行	检查时企业正在生产。企业环评手续齐全，2017年11月1日完成自主验收。2017年10月11日监测报告显示企业达标排放。企业采用光氧法处理含VOCs废气。存在问题：1. 企业废气治理设施不正常运行，督查组进入厂区时，企业方开始启动治理设施，督查组成员在厂区内听到启动电机的声音，督查组全体成员均体测了治理设施的电机温度，与周边环境温度相似，判定为临时启动，没有正常运行迹象。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
HN-07-274	9月8日	濮阳市	工业园区	濮阳市工业园区昌湖街道办事处	濮阳市宏达新型建材有限公司	中国河南省濮阳市华龙区S101	治污设施不正常运行	检查时企业正在生产，存在问题：1. 在线自动监测设备未运行；2. 双碱法脱硫降尘设施不正常运行，现场测试脱硫循环液pH值约为1。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日