

附件

濮阳市濮阳县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-282	9月14日	濮阳市	濮阳县	濮阳县柳屯镇于家村	环宇化工有限公司濮阳县分公司	中国河南省濮阳市濮阳县S209	治污设施不正常运行	检查时企业正在生产。2018年9月12日濮阳县环保局及柳屯镇政府均下发停产整改通知书，据企业人员叙述因化学反应的连续性只能逐步停产，待到15日反应完毕即全部停产。现场检查时排气筒有烟气排放，治理设施未运行，风机与循环水泵电机均为非工作状态。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
HN-07-283	9月11日	濮阳市	濮阳县	濮阳县柳屯镇濮阳豫能电厂南侧	垚达鑫新型建材有限公司工地东侧无名工地物料堆场	中国河南省濮阳市濮阳县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时未施工，现场堆放粉末状物料，未采取防扬尘措施，路面未硬化未洒水。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-284	9月8日	濮阳市	濮阳县	河南省濮阳县西环路中段	濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中国河南省濮阳市濮阳县S101(挥公大道)	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：厂区面积较大，虽每天4次洒水降尘，但厂区内树叶仍有粉尘附着，废弃的废气排放口没有封堵，存在散排现象。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日