

附件

新乡市平原城乡一体化示范区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-194	9月14日	新乡市	平原城乡一体化示范区	董庄镇	宏达木业有限公司	中国河南省新乡市原阳县韩董庄镇荒庄	排污口不规范	现场检查时该企业正在生产，设备正在运行，部分工序生产作业人员就餐离岗。存在问题：1. 粉尘集气收集软管有破损，集气收集连通管道安装不严，存在错位缝隙情况；2. 废气排放口监测口未封闭；3. 涂胶工序集气罩收集高度过高，收集效果不佳。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
HN-07-195	9月14日	新乡市	平原城乡一体化示范区	董庄镇	广联饲料有限公司	中国河南省新乡市平原示范区韩董庄镇杨厂村	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产，生产车间原料投料、粉碎过程及接料过程中产生的粉尘已安装除尘设施，正在运行。存在问题：除杂工序贝壳粉等杂质出口未采取收集处理措施，车间粉尘较多。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日