

附件

新乡市卫滨区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-196	9月11日	新乡市	卫滨区	卫滨区	解放大道与青年路丁字路口西侧无名施工工地	解放大道与青年路丁字路口西侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 大量土堆未苫盖；2. 路面开挖时未湿法作业，扬尘污染严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日