

附件

## 菏泽市鄄城县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-037	9月12日	菏泽市	鄄城县	陈王街道办事处	菏泽市东宇鸿翔人造板有限公司	中国山东省菏泽市鄄城县人民街	工业粉尘无组织排放	现场检查是,企业正在生产,存在问题:1.原料切片粉碎车间产生大量粉尘,未经收集;2.干燥车间上料口产生粉尘,未收集处理;3.干料湿胶后转输系统未封闭严密,易产生车间无组织粉尘排放,车间封闭不严。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SD-07-038	9月12日	菏泽市	鄄城县	鄄城县黄河东路11号	鄄城县种子分公司	中国山东省菏泽市鄄城县S338(黄河大街)	治污设施不正常运行	现场检查时该公司正在生产,存在问题:1.选种工段露天生产,粉尘回收设施破损,不能正常使用;2.地面灰尘多,扬尘较大。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	10月20日
SD-07-039	9月10日	菏泽市	鄄城县	陈王街道办事处	鄄城恒御建筑安装有限公司	中国山东省菏泽市鄄城县建设街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该公司承建鄄城御府领域城项目工地在施工,存在问题:1.工地北面有围挡无喷淋设施,西面是紧临居民区,无围挡且无抑尘措施;2.场内有土方开挖未落实湿法作业,地面积土,易产生扬尘;3.有露天喷漆作业点,无治理措施。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	9月30日