

附件

滨州市滨城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-08-017	9月25日	滨州市	滨城区	杨柳雪镇	滨州市豪嘉混凝土有限公司	中国山东省滨州市滨城区北外环路399号	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时企业正在生产，存在问题：封闭式原料棚建设一半，另一半建有抑尘网，部份原料露天堆放，固体废物未全覆盖，只对表面做了覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	10月15日