

附件

天津市宁河区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-08-035	9月21日	天津市	宁河区	宁河工业园区	天津马丁康华不锈钢制品有限公司	中国天津市宁河县	排污口不规范	现场检查时该企业正在生产，主要生产不锈钢产品。厂区有两台燃气锅炉，静电喷涂工艺产生的废气经脉冲滤芯除尘器除尘，通过排气筒高空排放，排气筒高度约11米，不足15米；烘干工艺产生的废气经光氧处理后高空排放；打磨工艺产生的粉尘经布袋除尘器处理后，高空排放。问题：喷涂车间排气筒高度约11米，不足15米，不符合环评要求。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日