

附件

### 衡水市滨湖新区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-489	9月27日	衡水市	滨湖新区	滨湖新区彭杜乡南王庄	衡水冀通工程橡胶有限公司	中国河北省衡水市滨湖新区	治污设施不正常运行	检查时该企业正在生产，存在的问题： 1. 该企业焊接工序中对铁制品焊接时，未启用移动式焊烟净化器；2. 检查时，该企业喷涂工序中喷漆房虽未生产，但通过现场检查显示，有明显生产痕迹，为突然停止操作状态，对应VOCs处理设施中的水帘及UV光氧净化器未启用。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
HB-08-490	9月23日	衡水市	滨湖新区	滨湖新区彭杜乡赵辛	衡水旗舰桥隧橡塑有限公司	中国河北省衡水市滨湖新区 S282	治污设施不正常运行	检查时该企业正在生产，存在的问题： 1. 该企业硫化工序生产时未开启UV光氧净水器，检查时UV光氧净化器开关虽开启，但电源总闸未开启。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-491	9月26日	衡水市	滨湖新区	滨湖新区彭杜乡赵辛庄村	衡水盛田工程橡胶有限公司	中国河北省衡水市滨湖新区 S282	治污设施不正常运行	现场时该企业正在生产，存在的问题： 1. 该企业密炼工序中一台密炼机未启用引风机，集气罩未能达到收集废气作用，硫化废气无组织排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
HB-08-492	9月26日	衡水市	滨湖新区	彭杜乡王庄村	衡水滨湖新区东昊工程橡胶厂	中国河北省衡水市滨湖新区	治污设施不正常运行	检查时该企业正在生产，存在的问题： 1. 该企业2台抛丸机在运行时，对应除锈工序的布袋除尘装置未开启使用；2. 在检查排污口时发现，该企业存在规定之外的排放口；3. 该企业的电焊工序运行时未启用移动式焊烟净化设施。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日