

附件

衡水市阜城县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-493	9月19日	衡水市	阜城县	阜城县城工业区	衡水光辉橡塑有限公司阜城分公司	中国河北省衡水市阜城县顺达东路	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产，存在问题：1. 平板硫化机硫化过程中产生的废气分别通过三根集气管引入废气总管道，其中两个集气管入口被封闭，部分有机废气直排；2. 平板硫化工序配套的大气污染防治设施运行不正常；3. 上料工序大气污染物处理设施废气排放口设置不规范，排放口高度不足15米。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
HB-08-494	9月18日	衡水市	阜城县	阜城镇	河北旭尧房房产开发公司旭景悦城项目	中国河北省衡水市阜城县腾飞东路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	督查时该企业正在生产，存在问题：1. 经调阅监控北门进出车辆冲洗平台未正常使用，喷淋设施未正常更实用；2. 物料堆场未覆盖；3. 物料加工产生废木屑、废铁屑无防尘措施，易产生粉尘污染。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-496	9月19日	衡水市	阜城县	漫河镇	佳庆家具	中国河北省衡水市阜城县 S281(平安南街)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	发现问题:1. 有散煤堆放,发现一台 0.3 蒸吨以下燃煤锅炉未拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月15日
HB-08-495	9月19日	衡水市	阜城县	漫河镇	阜城县漫河镇玻璃纤维加工点	中国河北省衡水市阜城县 S281(平安南街)	未安装治污设施	现场检查时正在生产,碎玻璃电熔化过程中未配套建设废气污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用的,依法立案处罚。	10月31日
HB-08-497	9月19日	衡水市	阜城县	漫河镇	阜城县鸿瑞橡胶制品有限公司(天津鸿瑞橡胶有限公司阜城分公司)	中国河北省衡水市阜城县 S281(平安南街)	治污设施不正常运行	现场检查时该单位正在生产,发现的问题:该单位平板硫化机正在运行,配套的废气处理设施未运行。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	10月31日