

附件

秦皇岛市北戴河区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-599	9月27日	秦皇岛市	北戴河区	北戴河站南大街以南	秦皇岛香邑澜湾三区、四区、五区项目	中国河北省秦皇岛市北戴河区站南大街以南	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工。据了解该土堆属于两个工地共有。存在问题： 1. 大型土堆未做任何覆盖，施工未采取防尘抑尘措施； 2. 进出车辆未做苫盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日