

附件

菏泽市高新区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-08-028	9月22日	菏泽市	高新区	万福办事处	菏泽市花王高压容器有限公司	山东省菏泽市牡丹区S346	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 该企业采用的旋风除尘器除尘效率不能达标排放，且现场检查时停止运行；2. 危废储存场所标识不规范，废活性炭去向不明，油漆渣去向不明。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日