

附件

## 菏泽市巨野县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-08-029	9月20日	菏泽市	巨野县	巨野县城	上海嘉园一期西区工地	中国山东省菏泽市巨野县麒麟大道辅路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该单位现场检查时正在生产，存在问题：1. 施工现场混凝土搅拌机防扬尘设施处理不完善，效果不佳；2. 工地作业区 1000 平方米左右沙土未覆盖，未达到工地沙土 100%覆盖要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日