

附件

邯郸市临漳县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-593	9月18日	邯郸市	临漳县	临漳县城工业聚集区杜康路路南	邯郸市福美机械制造有限公司	河北省邯郸市临漳县朱明大街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该工厂正在生产，浸漆工序未安装 VOCs 处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
HB-08-594	9月19日	邯郸市	临漳县	临漳县邺都工业园区	河北华辰碳素有限公司	河北省邯郸市临漳县	治污设施不正常运行	该公司主要从事石墨加工生产，现场检查时正在生产。浸渍车间除尘设施电机故障，未正常运行，现场未进行停产整改，沥青烟未能有效收集处理。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-595	9月20日	邯郸市	临漳县	临漳镇炉耳庄村	邯郸市正日碳素有限公司	河北省邯郸市临漳县S212	未安装治污设施	该工厂主要从事石墨电极生产，现场检查时未能提供相关环保手续，现场正在生产。存在问题：1. 生产车间两台钻孔机、一台卧式金属带锯床，该车间未配备任何除尘设施，作业时产生大量碳素粉尘，无组织排放；2. 现场有3个原料库，所有碳素材料未进行遮盖，部分工人正在作业，产生的碳素粉尘无组织排放；3. 厂区内露天堆放场有部分原材料未进行遮盖，散堆放，易产生扬尘。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HB-08-596	9月20日	邯郸市	临漳县	临漳镇小平营村	邯郸市亨源碳素有限责任公司	河北省邯郸市临漳县S212	治污设施不正常运行	该厂从事石墨电极、炭块生产，现场检查时处停产状态，沥青储存车间正在运转。发现问题如下：1. 现场检查时沥青储存车间集气设备出现故障，不能有效收集沥青烟，导致车间内产生大量沥青烟；2. 储存罐封闭不完全，渗漏大量沥青。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日