

附件

淄博市高青县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|------------------|-------------------------|------------------|--|---|--------|
| SD-08-005 | 9月27日 | 淄博市 | 高青县 | 常家镇 | 029县道近刘春家村路段施工工程 | 山东省淄博市高青县029县道近刘春家村施工现场 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该工地正在施工建设，存在问题：围挡大量缺失，砂土和物料露天堆放面积较大未覆盖，施工路段未洒水降尘。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 10月15日 |