

附件

淄博市临淄区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-08-008	9月28日	淄博市	临淄区	辛化路东侧	淄博奥耐思特塑胶有限公司	山东省淄博市临淄区S233	未安装治污设施	现场检查时企业正常生产，存在问题：印刷工序未按环评要求设置集气罩，印刷废气未收集直接排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日