

附件

廊坊市固安县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-207	9月19日	廊坊市	固安县	工业园区南区	固安华亨塑料制品有限公司	中国河北省廊坊市固安县通盛道	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该企业正在生产，发现问题:1. 有 3 台未运行注塑设备废气收集管道破损；2. 焊接废气无收集处理装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日