

附件

阳泉市孟县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-098	9月22日	阳泉市	孟县	南娄镇观音堂村	孟县志通石灰厂	中国山西省阳泉市孟县孟上线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产。该企业铝矾土熟料加工项目废气治理设施（湿法除尘装置）正在运行。烧制石灰生产线项目废气治理设施（湿法除尘装置）刚建成，目前正在调试中。存在问题：该企业物料有部分露天堆放，未覆盖；部分物料属于半覆盖，未覆盖到位；少量物料完全覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	10月15日
SX-08-099	9月20日	阳泉市	孟县	南娄镇观音堂村	孟县万事达耐火材料有限公司	中国山西省阳泉市孟县孟上线	排污口不规范	现场检查时，该企业正在生产。该企业物料贮存区已建有大棚，大棚内地面粉尘较大。该公司一共有7个炉窑，2个在用，5个停用，在用的炉窑在出口有粉尘吸收装置。存在问题：该企业天然气炉的废气治理设施（湿法除尘装置）正在运行，按照环评要求，排气筒均要求在15m以上，有一套高度不达标。	责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日