

附件

安阳市内黄县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-143	9月28日	安阳市	内黄县	毫城乡	高科建材厂	河南省安阳市内黄县	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该厂正在生产。存在问题:该厂原材料粉煤灰、粘土露天堆放,未设置有喷淋装置,厂区道路部分未硬化,原料输送带未完全密闭,厂内无组织粉尘扬散严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日
HN-08-144	9月25日	安阳市	内黄县	产业集聚区	安阳市三枪工贸有限公司	河南省安阳市内黄县建设路	未安装治污设施	现场检查时,该公司未生产。存在问题:超出环评审批范围,额外建设1个喷漆台,已断电,但有随时恢复生产的能力,未安装有效的VOCs收集处理设施,。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-145	9月27日	安阳市	内黄县	后河镇	温生记食品有限公司	河南省安阳市内黄县红旗路	排污口不规范	现场检查时，该公司正在生产。存在问题：蒸气锅炉排气筒不符合环评要求的8米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HN-08-146	9月28日	安阳市	内黄县	井店镇	中鑫加油站	河南省安阳市内黄县S215	黑加油站	检查时发现，该加油点正在经营。存在问题：有1台移动式汽油加油机正在使用，私自建有汽油储存罐1个，未建有油气回收装置。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	10月31日
HN-08-147	9月29日	安阳市	内黄县	石盘屯乡	金庆木业有限公司	河南省安阳市内黄县兰前线	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司正在生产。存在问题：切割工序粉尘收集系统不完善，厂区无组织粉尘扬散严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-148	9月23日	安阳市	内黄县	陶瓷园区	安阳市新南亚陶瓷有限公司	河南省安阳市内黄县S213	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司正在生产。存在问题：制粉车间2台布袋除尘器引风机损坏，导致布袋除尘器内粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HN-08-149	9月24日	安阳市	内黄县	长庆路	内黄县盛辉建筑材料有限公司	河南省安阳市内黄县内宝线	其他涉气环境问题	现场检查时，该公司烧结工序正在生产，经现场核实，该举报件情况属实，该公司新增一条水泥砖生产线，未办理环保审批手续，年产水泥砖300万块，现场有生产痕迹，系非法生产。	调查核实，责令整改。	10月31日