

附件

鹤壁市淇县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-174	9月23日	鹤壁市	淇县	朝歌办事处	天天房地产有限责任公司昌盛佳苑西区建设施工工地	河南省鹤壁市淇县同济大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地未作业。存在问题:大量裸土露天堆放,未采取防尘降尘措施。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	10月15日
HN-08-175	9月30日	鹤壁市	淇县	朝歌街道办事处	赵家渠水生态环境治理工程一期施工项目四标段施工工地	河南省鹤壁市淇县人民路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现,该工地内大量裸土未采取防尘降尘措施。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	10月15日
HN-08-176	9月24日	鹤壁市	淇县	朝歌街道办事处	中山路同济大道交叉路口无名施工工地	河南省鹤壁市淇县中山路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现,该工地正在作业。存在问题:大量裸土未苫盖,工地未完全围挡。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-177	9月29日	鹤壁市	淇县	灵山街道办事处	灵山综合服务停车场施工工地	河南省鹤壁市淇县 S222	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：场内大量裸土未覆盖，工地进出通道无车辆冲洗设施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日