

附件

济源市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-233	9月28日	济源市	济源市	承留镇	鑫炆矿业有限公司	承留镇谷沱村东	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：现有废气收集系统不完善，电镀槽未采用侧吸风或密闭收集铬酸雾，退镀槽无有效的废气处理设施，车间内存在较浓的刺鼻性气味。	调查核实，责令整改。	10月31日
HN-08-234	9月22日	济源市	济源市	承留镇	济源玖泰工程材料有限公司	中国河南省 济源市 X001(张苏线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产。存在问题：炉窑烟气有跑冒现象。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-235	9月19日	济源市	济源市	虎岭产业集聚区新材料加工产业园。	大名涂料有限公司	中国河南省济源市	未安装治污设施	现场检查时该厂未生产。存在问题：车间内多功能搅拌机未按环评要求配套建设集尘设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HN-08-236	9月25日	济源市	济源市	克井镇磨庄	佳诚物资有限公司	中国河南省济源市 S243	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该公司正在生产。存在问题：物料散煤堆场未按环评要求完全密闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日