

附件

焦作市城乡一体化示范区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-228	9 月 21 日	焦作市	城乡一体化示范区	李万街道办事处	河南卓立膜材料股份有限公司	河南省焦作市示范区神州路 2758 号	排污口不规范	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：厂区及厂界有较明显的酸味；吸附塔排放废气排气筒不足环评要求的 30 米，目测约 15 米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10 月 31 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-229	9月21日	焦作市	城乡一体化示范区	李万街道办事处	江苏平光信谊(焦作)中药有限公司	河南省焦作市示范区玉溪路	其他涉气环境问题	检查时发现,该企业正在生产。发现问题:中草药贮罐在卸蒸煮剩下的药渣时,药渣会挥发中药味气体,使用排风扇或者自然散发,未进行处理,存在恶臭影响。制药过程未对中草药气味进行处理,存在恶臭影响。	调查核实,责令整改。	10月31日
HN-08-230	9月19日	焦作市	城乡一体化示范区	李万街道办事处	鑫恒大名车服务中心旁无名拆迁工地	河南省焦作市山阳区迎宾路辅路	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现,该工地未作业。存在问题:拆迁工地约有600平方米砂石及建筑垃圾露天堆放,未进行覆盖,无防尘控尘措施;开挖土石方工地约500平方米未覆盖,无防尘控尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日
HN-08-231	9月18日	焦作市	城乡一体化示范区	文昌街道办事处	旺海加油站	河南省焦作市示范区文昌办事处孙村	未安装油气回收装置或装置不正常运行	检查时发现,该加油站正在营业。存在问题:92号汽油卸油口阀门未关闭。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-232	9月17日	焦作市	城乡一体化示范区	文苑街道办事处	焦作恒大城建筑工地	河南省焦作市山阳区碧莲路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：部分建筑垃圾未覆盖、清运。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日