

附件

临汾市尧都区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-525	9月22日	临汾市	尧都区	大阳镇王雅村	山西东方恒略精密铸造有限公司	中国山西省临汾市尧都区	治污设施不正常运行	现场正在生产，存在问题：炼钢车间除尘设施运行不正常，烟尘无组织排放严重；露天进行电焊焊接和刷漆作业，VOCs 废气直接排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
SX-08-526	9月22日	临汾市	尧都区	大阳镇上陈村	山西三立化工有限公司	中国山西省临汾市尧都区 S230	排污口不规范	农药生产工艺尾气排放烟囱实际高度25米与环评报告要求30米不相符。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-528	9月29日	临汾市	尧都区	贾得乡桃园村东600米	山西路桥第二工程有限公司	中国山西省临汾市尧都区G22(青兰高速)	物料堆场未落实扬尘治理措施	该沥青砼搅拌站未按环评要求建设砂石料仓围墙，仅建有顶棚；沥青搅拌筒除尘设施效果不佳，排放烟气偏黄，且无其他沥青烟气处理设施，现场沥青烟气异味严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日