

## 附件

### 临汾市永和县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-530	9月18日	临汾市	永和县	芝河镇药家湾村	永和县荣欣劳保用品交易中心	中国山西省临汾市永和县 X579	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地未施工,场内已建成部分地基,四周有部分裸露土方未覆盖,临街一面已设置围挡,出入口未设置冲洗喷淋设施,进出道路未硬化。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	10月15日