

附件

洛阳市宜阳县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-327	9月26日	洛阳市	宜阳县	河南省洛阳市宜阳县樊村乡王寨村	宜阳县隆鑫新型建材有限公司	中国河南省洛阳市宜阳县	治污设施不正常运行	现场检查发现该公司正在生产，该公司从事红砖制造，共有两条隧道窑生产线。存在问题：大气污染物在线监控数据显示，2018年9月15日至9月26日二氧化硫排放浓度监控数据异常，数据偏低、部分时段数据显示为0mg/m ³ 。	调查核实，依法处理。	10月31日