

附件

太原市晋源区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-013	9月30日	太原市	晋源区	晋源街道	晋源区金德道成成中学南侧道路工程工地	中国山西省太原市晋源区健康西路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该道路项目工地检查时正在施工，未落实六个百分百要求，出入口无施工车辆冲洗设施，无围挡，土堆苫盖不完全，造成扬尘污染。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日