

附件

太原市清徐县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-023	9月21日	太原市	清徐县	清源镇柴家寨村口	太阳路桥建设有限公司	山西省太原市清徐县G307(歧银线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查：1. 该厂没有环保审批手续；2. 该厂混凝土物料堆放未遮盖；3. 未采取减尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
SX-08-024	9月21日	太原市	清徐县	省道S316榆古线服务区东侧	清徐县榆古线服务区东侧建筑垃圾堆放场	山西省太原市清徐县S316	物料堆场未落实扬尘治理措施	省道S316榆古线服务区东侧100m有大片建筑垃圾堆放，未遮盖，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-025	9月25日	太原市	清徐县	西谷乡西谷村东火车道旁	西谷乡西谷村东火车道旁物料堆场	山西省太原市清徐县环西路	物料堆场未落实扬尘治理措施	该点堆放有大量物料未遮盖，易产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日