

附件

新乡市凤泉区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-186	9月25日	新乡市	凤泉区	大块镇陈堡村	丰泉机械有限公司	河南省新乡市凤泉区	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：焊接工序在生产，未使用移动式焊接烟气净化器，废气无组织直接排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
HN-08-187	9月18日	新乡市	凤泉区	大块镇陈堡村	河南省黄河锅炉有限公司	河南省新乡市凤泉区S229(环宇大道)	治污设施不正常运行	现场检查时，企业正在生产。存在问题：1.企业焊接工序已配套焊烟净化器，但在焊接过程中有部分净化器未使用	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日