

附件

新乡卫辉市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-214	9月20日	新乡市	卫辉市	孙杏村镇	征永汽车修理装饰	中国河南省新乡市卫辉市 S101	未落实 VOCs 整治要求	经现场检查，该企业正在生产。存在问题：1. 无环保手续；2. 喷漆和烤漆工艺只有一级吸附棉吸附处理，无更换记录；3. 排气筒高度不到 4 米，达不到规范要求；4. 废油漆桶，废机油瓶露天堆放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
HN-08-215	9月18日	新乡市	卫辉市	唐庄镇	新乡北新建材有限公司	中国河南省新乡市卫辉市 G107(京深线)	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 煤场破碎车间地面结存大量煤炭，铲车作业时地面扬尘大；2. 石灰乳喷淋脱硫循环水 pH 值为 5-6，现场检查五分钟后，该企业才开启石灰乳喷淋装置；3. 中控室二氧化硫排放值为零，数据不可信。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日