

附件

新乡市新乡县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-216	9月25日	新乡市	新乡县	朗公庙镇	路达机械制造有限公司	中国河南省新乡市新乡县	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：多处硫化工艺废气的集气罩未与导管连接，废气未进入处理设施，废气无组织排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
HN-08-217	9月18日	新乡市	新乡县	七里营镇敦留店村	七里营镇敦留店村老水泥厂	中国河南省新乡市新乡县七里营镇敦留店村	未安装治污设施	检查时发现，举报情况属实，存在问题：具备生产能力，无环保手续，无任何治污设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HN-08-218	9月20日	新乡市	新乡县	小冀镇西街南环路	予兴化工有限责任公司	中国河南省新乡市新乡县和谐大道	排污口不规范	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：含铅废气排气筒高度未达到环评批复15米要求。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-219	9月20日	新乡市	新乡县	小冀镇张徐线东段	新乡市华洋粘合剂有限公司	中国河南省新乡市新乡县小冀镇	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 根据环评批复要求，生产工艺废气需经真空缓冲罐+水洗罐洗涤处理后排放，检查时发现真空泵没开，废气处理系统没有运行。2. 水洗罐设计不合理，水气不接触。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
HN-08-220	9月25日	新乡市	新乡县	新乡县朗公庙镇	强能新型墙材有限公司	新乡县朗公庙镇	排污口不规范	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 环评要求7个袋式除尘器，现场只发现4个；2. 二次破碎工序除尘器的排气筒，现场评估为10米左右，未达到环评15米要求；3. 未提供近两年的废气监测报告，无法判断是否达标排放。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日