

附件

新乡市长垣县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-227	9 月 21 日	新乡市	长垣县	张三寨镇	河南飘安集团有限公司	河南省新乡市长垣县飘安工业园	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 吹膜工艺正常生产，未安装 VOCs 收集处理设施；2. 锅炉已废弃但没有拆除；3. 未能提环保手续。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10 月 31 日