

附件

郑州市中原区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-074	9月21日	郑州市	中原区	西流湖办事处	郑州化工设备厂院内陇海铁路南侧无名铁件加工厂	河南省郑州市中原区郑州化工设备厂院内陇海铁路南侧	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 喷漆工序无安装 VOCs 收集处理设备，有机废气直排；2. 无环评手续。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
HN-08-075	9月21日	郑州市	中原区	西流湖办事处	蓝星化工设备有限公司	河南省郑州市中原区西四环辅路	未安装治污设施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：喷漆在车间未安装 VOCs 收集处理设备，已污染周边环境。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HN-08-076	9月21日	郑州市	中原区	西流湖办事处	龙全金属材料有限公	河南省郑州市中原区铁炉工业园区院内	未安装治污设施	现场检查发现，该企业正在生产。存在问题：1. 自动焊接机未安装烟尘收集装置；2. 未提供环评手续。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-077	9月21日	郑州市	中原区	西流湖办事处	中原三剑涂料厂	河南省郑州市中原区铁炉工业园区内	未安装治污设施	检查时发现，该企业有明显生产痕迹。存在问题：1. 安装任何环保设施，厂内油漆味道刺鼻；2. 无环评手续。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HN-08-078	9月20日	郑州市	中原区	西流湖办事处	郑州铁路利达实业有限公司	河南省郑州市中原区郑州工务机械段大修九车间院内东侧	新发现清单外“散乱污”	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 隧道窑还有余温，收尘设施不完善；2. 六台中平炉无收尘设施；3. 两条制模车间，无组织散逸氨气直接排放，部分废水直接外排，无任何处理设施，现场氨味刺鼻；4. 铸造模具废料在厂区内随意堆放，无三防措施；5. 产品露天刷漆；6. 无环保手续。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日