

附件

宝鸡市扶风县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX (陕西) -08-127	9 月 29 日	宝鸡市	扶风县	城关街道办	陕西省军工 (集团) 陕铜有限责任公司	中国陕西省宝鸡市扶风县	未安装治污设施	现场检查时, 该企业正在生产。存在问题: 该项目办理有环评手续, 并取得环评批复, 该企业热熔工段产生废气未配套相关污染治理设施, 热熔废气无组织排放。另一个生产车间燃油加热炉产生废气通过水膜除尘后排放。	按环评批复要求安装治污设施, 并确保正常使用的, 依法立案处罚。	10 月 31 日
SX (陕西) -08-128	9 月 25 日	宝鸡市	扶风县	绛帐镇	宝鸡鑫昌工贸有限公司	中国陕西省宝鸡市扶风县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时, 该企业未生产。存在问题: 现场部分土堆、成品砂石未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	10 月 15 日