

附件

渭南经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -08-326	9月17日	渭南市	渭南经济技术开发区	龙背镇青龙村	青龙彩钢厂	陕西省渭南市经开区	未安装治污设施	现场检查时，该厂正在进行生产，生产过程中焊接工序无焊接烟气净化器，焊接烟气直排。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX（陕西） -08-327	9月17日	渭南市	渭南经济技术开发区	龙背镇青龙村	青龙浴池	中国陕西省渭南市经开区	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该浴池点位处于渭南市经济开发区禁燃区（渭经开办〔2017〕75号文件），新发现两台燃煤锅炉，一台0.5吨，一台1吨，锅炉边侧有原煤堆放。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -08-328	9月17日	渭南市	渭南经济技术开发区	龙背镇信义村	陈滩蒸馍店	中国陕西省渭南市经开区	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该店位置处于渭南市经济技术开发区禁燃区（渭经开办发〔2017〕75号文件），新发现一台0.5吨燃煤锅炉正在使用，锅炉边侧原煤堆放。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月15日
SX（陕西） -08-329	9月20日	渭南市	渭南经济技术开发区	辛市	（陕ED0871和陕EC8001）渣土车	中国陕西省渭南市经开区辛市	渣土车覆盖不完全	现场检查时车牌号为陕ED0871和陕EC8001两辆渣土车未采取密闭、覆盖等防遗撒措施。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月15日
SX（陕西） -08-330	9月17日	渭南市	渭南经济技术开发区	辛市镇	布王村卫生室	中国陕西省渭南市经开区G108（京昆线）	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该卫生室位置处于渭南市经济技术开发区禁燃区（渭经开办〔2017〕75号文件），新发现一台0.3吨燃煤锅炉，随时具备燃煤能力，锅炉边侧堆有燃煤。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月15日
SX（陕西） -08-331	9月17日	渭南市	渭南经济技术开发区	信义村	赵天余蒸馍店	中国陕西省渭南市经开区	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该店位置处于渭南市经济技术开发区禁燃区（渭经开办发〔2017〕75号文件），新发现一台0.3吨燃煤锅炉，正在生产，现场黑烟较浓，锅炉边侧堆有燃煤。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -08-332	9月17日	渭南市	渭南经济技术开发区	兴渭东路	渭南市嘉泰机械制造有限公司	中国陕西省渭南市经开区兴渭东路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在进行生产。存在问题：生产过程中焊接工序未开启焊接烟气净化器，焊接烟气进行直排。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日