

附件

廊坊市廊坊开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-231	9月21日	廊坊市	廊坊开发区	廊坊经济技术开发区	沃尔瓦格涂料(廊坊)有限公司	中国河北省廊坊市广阳区G2(京沪高速)	未落实VOCs整治要求	现场检查时正在生产,该公司为汽车涂料混配加工生产企业,通过调阅公司环评材料、项目报告等发现问题有:1.生产车间内涂料生产有机挥发性气味较重,车间通风系统设施未见明显引风效果,现场提供有活性炭吸附设施更换活性炭记录,该记录从笔迹看有明显的临时填写迹像,但企业提供的2018年6月至9日危险废物网上处置联单记录上无活性炭转移处置记录,接着查看企业的危险废物暂存间未发现废活性炭存放,也未发现有废旧活性炭的进出库记录。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31日