

附件

北京市朝阳区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-09-013	10月5日	北京市	朝阳区	金盏乡	楼梓庄路 10kv尹西路 05号电杆旁 无名加工厂	中国北京市 朝阳区楼梓 庄路10kv尹 西路05号电 杆旁	未安装治 污设施	现场检查时该加工厂正在生产，院内 正在进行管材切割、喷漆作业，不能 提供任何资质手续，无废气处理设施， 废气直排。	按环评批复要求安装治 污设施，并确保正常使 用。存在违法生产行为 的，依法立案处罚。	11月15日
BJ-09-014	10月5日	北京市	朝阳区	金盏乡	北京酷车风 云汽车服务 中心	中国北京市 通州区 X012(徐尹 路)2排7号	未落实 VOCs整治 要求	现场检查时该店正在生产，有1间喷 漆房，无VOCs处理装置，废气直排。	含VOCs物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《大气污 染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-09-015	10月5日	北京市	朝阳区	金盏乡	明辰兴铁艺加工厂	中国北京市朝阳区皮村532号南最里侧西户	工业粉尘无组织排放	举报情况属实。现场检查时该喷涂厂正在生产，没有任何废气处理设施，喷塑废气无组织排放，粉尘严重，且不能提供任何环保手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日