

附件

沧州市海兴县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-754	10月5日	沧州市	海兴县	苏基镇	呼如同个体经营的汽修厂	中国河北省沧州市海兴县建设路东环（龙海热力西侧）	露天焚烧	现场检查时正在生产，发现环境问题有：正在用废塑料垃圾，废油等露天燃烧加热容器进行轴承油污清洗，产生大量黑色烟尘污染。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
HB-09-755	10月8日	沧州市	海兴县	苏基镇	河北吉达重工机械股份有限公司	海兴县海政路红绿灯西100米	治污设施不正常运行	现场检查时该企业在生产，焊接工序配有移动烟气净化器，抛丸机安装除尘设施。发现环境问题：焊接工序工人正在焊接，移动烟气收集处理设施未在工人焊接工位，且未开启。	调查核实，依法查处。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-756	10月8日	沧州市	海兴县	苏基镇	海兴县北方精艺机械附件制造有限公司	沧州海兴县城西海政路北兴顺街西（海兴县苏基镇工业区）	工业粉尘无组织排放	现场检查时企业正在生产，喷粉工序安装布袋除尘，打砂房安装布袋除尘，侧墙有两个排气扇。发现环境问题：打砂房侧墙2个风扇外排到外面彩钢封闭空间降尘，这2个排气筒没有安装布袋除尘设施，造成地面积尘严重，外部地面、房顶有明显积尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。企业无组织排放达标并通过环保验收。	10月31日
HB-09-757	10月5日	沧州市	海兴县	张会亭乡	海兴县张会亭乡贾镜军养鸡场	中国河北省沧州市海兴县张会亭乡潘家庵村大路庄交通路牌以东300米	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，有一台0.2蒸吨的燃煤锅炉未淘汰，具备恢复使用能力，门口有两堆煤；生物质燃烧炉配套除尘器排放口高度只有5米。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HB-09-758	10月2日	沧州市	海兴县	赵毛陶镇	赵毛桃镇南吴褚村秸秆焚烧点	中国河北省沧州市海兴县	露天焚烧	现场检查时，赵毛桃镇南吴褚村附近+电镀厂南500米，多处秸秆露天焚烧，现场浓烟滚滚。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日