

附件

沧州市新华区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-860	10月9日	沧州市	新华区	东外环	沧州市大地草业中心	中国河北省沧州市新华区东外环	治污设施不正常运行	现场检查时，还企业正在生产，存在问题 1. 生产过程中除尘设施连接管道断开，拌料工艺未连接收集管道，厂房内粉尘较大。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-861	10月4日	沧州市	新华区	顾官屯村	渣土运输车（冀JH8688）	中国河北省沧州市新华区	渣土车覆盖不完全	督查组在顾官屯村村级公路（沧州市新华区宏升精密铸件厂门前）巡查时，发现车牌号冀 JH8688 的渣土车运输未覆盖上路行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-862	10月5日	沧州市	新华区	化工路	长芦北大道与化工路交叉口西侧300米处九鼎二手车露天喷漆点	中国河北省沧州市新华区G104(长芦北大道)	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该加工点正在进行喷漆作业,发现问题:院内露天喷漆,未安装VOCs收集处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日
HB-09-863	10月8日	沧州市	新华区	孙庄子村	孙庄子小柴鸡养殖基地院内石灰堆放场	中国河北省沧州市新华区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
HB-09-864	10月8日	沧州市	新华区	孙庄子村	沧州市阜恒商贸有限公司加工点	沧州市小赵庄乡孙庄子村(距离长芦南大道约600米)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,发现一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉未淘汰,锅炉具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-865	10月8日	沧州市	新华区	孙庄子村	沧州市新华区孙庄子村无名油豆腐加工作坊	中国河北省沧州市新华区孙庄子村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该豆制品加工点正在生产，存在问题：1.发现一台1蒸吨以下的燃煤锅炉正在使用。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HB-09-866	10月9日	沧州市	新华区	小赵乡徐官屯村	沧州市新华区春祥大棚被加工门市部	中国河北省沧州市新华区徐官屯村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.生产车间产生的粉尘未进行有效收集，粉尘通过墙面上的排气扇，直接向外环境排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	10月31日
HB-09-867	10月10日	沧州市	新华区	小赵乡赵家坟村	新华区小赵乡赵家坟村无名服装加工厂	中国河北省沧州市新华区	治污设施不正常运行	现场检查时，该服装厂正在生产，存在问题：毛皮裁割工段，光氧等离子一体机未运行，厂房内气味难闻。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-868	10月7日	沧州市	新华区	小赵庄乡	沧州大华构件有限公司	沧州市新华区小赵庄乡邓官屯	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业进行铆焊喷漆作业，无环保手续，存在以下问题：1. 喷漆工段无环保治污措施，直接排放；2. 焊接工段，无环保治污措施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-869	10月7日	沧州市	新华区	小赵庄乡	邓官屯村福来顺老菜馆	中国河北省沧州市新华区 G104(京福线) 邓官屯村牌楼对面	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，该处存在以下问题：1. 有一台 0.1 蒸吨以下燃煤锅炉未淘汰；2. 现场餐饮加工正在使用一个燃煤炉灶。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HB-09-870	10月8日	沧州市	新华区	小赵庄乡	孙庄子村东北无名家具厂	沧州市新华区小赵庄乡孙庄子村	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该企业进行家具生产，存在以下问题：木材切割工段粉尘收集设施不完善，喷漆工段未建设有机废气收集处理设施；厂区发现一台 0.1 吨以下燃煤锅炉未淘汰。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-871	10月10日	沧州市	新华区	小赵庄乡	赵官屯村 无名橡胶 制品厂	沧州市小赵 庄乡赵官屯 村（距离中 石化库区西 北角约50 米）	新发现清单 外“散乱污”	现场检查时，该企业进行橡胶制品加工，存在以下问题：使用胶条加工成型橡胶制品过程中，废气无VOCs收集处理设施，未能提供任何环保手续。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
HB-09-872	10月11日	沧州市	新华区	小赵庄乡 荣官屯	新华区荣 官屯村西 北角无名 门窗加工 厂	中国河北省 沧州市新华 区荣官屯西 北角（临海 河东路）	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时，该企业进行铝合金门窗加工生产，存在以下问题：有一台0.1吨以下燃煤炉未淘汰。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HB-09-873	10月8日	沧州市	新华区	小赵庄乡 孙庄子村 村北	沧州市新 华区稳妥 胶粉厂	河北省沧州 市新华区小 赵庄乡孙庄 子村村北	未落实VOCs 整治要求	现场检查时，破碎车间生产设备有余温，粉尘收集设施没有余温；再生胶粉压缩热熔车间锁门工作，工人在内部开门后，生产设备有余温，UV光氧废气处理设施没有温度。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-874	10月12日	沧州市	新华区	小赵庄乡 吴官屯	新华区吴官屯荣盛车厢修理点	沧州市新华区马薛路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该汽车修理点进行货车车厢修理，存在以下问题：1. 焊接作业未配备焊烟收集处理设备，焊接废气直接排放；2. 现场发现喷漆痕迹、漆料及器具，无任何 VOCs 治理措施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-875	10月12日	沧州市	新华区	小赵庄乡 小代庄	小赵庄乡小代庄东北角无名家具厂	沧州市新华区小赵庄乡小代庄东北角	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，进行板式家具制造，存在以下问题：整个加工过程中未安装粉尘收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-876	10月9日	沧州市	新华区	小赵庄乡 徐官村	新华区徐官屯村西南无名豆制品加工坊	中国河北省沧州市新华区徐官屯	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该加工点进行豆制品加工，存在以下问题：有一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉正在使用，加工点大门旁储存燃煤约1吨。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-877	10月9日	沧州市	新华区	小赵庄乡 徐官屯村	新华区徐 官屯村南 无名养殖 场	沧州市新华 区小赵庄乡 徐官屯村	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时，该养殖场进行鸡仔育雏，存在以下问题：现场发现4台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉，正在进行取暖使用，场内堆存有原煤；场外露天对方鸡粪，臭味难闻。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HB-09-878	10月11日	沧州市	新华区	小赵庄乡 张家坟村	河北强胜 机械设备 检测服务 有限公司	河北省沧州 市新华区小 赵庄乡张家 坟村	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时，该企业进行罐车检测，存在以下问题：有一台1蒸吨以下的燃煤锅炉未淘汰，现场有燃煤堆存。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HB-09-879	10月9日	沧州市	新华区	小赵庄乡 赵官屯村	赵官屯村 无名汽车 修理点	沧州市小赵 庄乡赵官屯 村西（距离 G104约500 米）	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时，该修理点进行卡车修理，存在以下问题：现场发现南面房间有一台0.1蒸吨以下燃煤锅炉未淘汰，具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-880	10月9日	沧州市	新华区	小赵庄乡 赵官屯村	沧州市恒普石油科技有限公司	河北省沧州市新华区永济东路石油二部院内	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业进行机加工、焊接生产，存在以下问题：焊接工段未使用焊烟净化器，焊接烟气直接无组织排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-881	10月2日	沧州市	新华区	永济东路 79号	中化工程沧州冷却技术有限公司	中国河北省沧州市新华区永济东路79号	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司正在生产，存在以下问题：1. 塑料车间塑化挤出工段热熔废气收集不全、配套设施碱喷淋塔水泵未运行、报警式挥发性有机化合物监控仪未运行；2. 塑料车间边角料粉碎工段无粉尘收集措施，车间未封闭；3. 注塑车间整套UV光解设施未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-882	10月4日	沧州市	新华区	长芦北大道	长芦北大道与渤海路交界处西侧1露天钢结构加工点	中国河北省沧州市新华区G104(长芦北大道)	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该加工点正在生产，存在问题：1. 电焊烟气露天排放，无焊烟收集处理装置；2. 有手工露天刷漆痕迹。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-883	10月5日	沧州市	新华区	长芦北大道	沧州市华强机械有限公司	沧州市新华区长芦北大道17号	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该企业正在进行机械加工生产,存在以下问题:车间西南角有一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉未淘汰,具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
HB-09-884	10月4日	沧州市	新华区	长芦大道十三化建北	沧州鑫狮健身拓展器械有限公司	河北省沧州市新华区长芦大道十三化建北	未安装治污设施	现场检查时,该企业正在生产,发现问题:1.未能提供环评手续;2.数码焊割机与焊接工段,未安装焊烟收集处理设施;3.木材切割加工过程中,无粉尘收集装置;4.喷漆、刷漆工段VOCs废气无收集处理设施,直接向空气中排放;5.塑粉固化工段,固化烘箱无VOCs处理设施;6.喷砂工段的喷砂机未密闭粉尘外泄,喷塑工段的喷塑间未密闭塑粉外溢。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用的,依法立案处罚。	11月15日
HB-09-885	10月5日	沧州市	新华区	长芦大道西侧(沧州综合物流园区内)	沧州合力建筑材料有限公司	沧州市新华区长芦大道西侧(沧州综合物流园区内)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该企业正在生产,厂房西南角有一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉未淘汰,厂房食堂内有一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉未淘汰;金属箱体生产中切割、焊接产生的焊烟未使用焊烟收集器。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日