

附件

承德市滦平县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-1099	10月1日	承德市	滦平县	河北省承德市滦平县滦平镇火车站东	滦平县晟行汽车修理厂	河北省承德市滦平县S353(滦赤路)	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该单位正在经营,有一个烤漆房,喷漆废气经风机抽至活性炭箱过滤后经管道排放,烤漆房有喷完漆的车辆,但是活性炭箱内未填充活性炭。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-1100	10月2日	承德市	滦平县	河北省承德市滦平县滦平镇三地沟门村	滦平县江老五汽车修理部	河北省承德市滦平县南环路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该企业未生产，企业内设喷漆房一个，喷漆房配备光氧催化废气处理设施和活性炭箱。经检查存在问题：活性炭棉陈旧，未及时更换。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日