

附件

邯郸市曲周县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-1055	10月8日	邯郸市	曲周县	候村镇后 马堡村村 东	邯郸市六 发新型建 筑材料有 限公司	邯郸市曲周 县候村镇后 马堡村村东	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时发现，该公司正常生产，部分物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	10月31日
HB-09-1056	10月8日	邯郸市	曲周县	候村镇候 村村西北	曲周县兴 宗新型建 筑材料有 限公司	邯郸市曲周 县候村镇候 村村西北	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日