

附件

邯郸市魏县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-1057	10月7日	邯郸市	魏县	魏县双井镇	魏县第二人民医院整体迁建项目	中国河北省邯郸市魏县S234	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在施工，发现问题：1. 未建进出车辆冲洗池，进出车辆无法清洗；2. 未安装喷淋设施，不能有效抑制扬尘，不能实现湿法作业。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日